


- okna wyposażyć w kontaktrony
- sterowniki ściennie
- przewidzieć wymianę sufitów podwieszanych w pom. objętych klimatyzacją



pion freonowy
na dach
③